



令和3年度 安芸市通学路安全対策連絡協議会(通学路危険箇所及び対策内容一覧)

No.	学校名	点検箇所(路線名)	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策	対策終了年度 (予定年度)
1	伊尾木小学校	安芸市伊尾木 旧国道(市道伊尾木線)	幹線道路への抜け道となっており車の速度が速い	注意喚起の電柱幕設置	教育委員会 建設課	済	R3
2	川北小学校	川北地区(国道55号)	歩道が未整備のため危険	歩道の設置・拡幅	奈半利国道出張所	未	(R6)
3	土居小学校	安芸市土居812番地付近(県道黒岩東浜線)	道路幅員が狭く水路蓋がないため転落の恐れ	水路蓋掛け	安芸土木事務所	未	(R4)
4		安芸市土居559番地付近(県道黒岩東浜線)	道路幅員が狭く水路蓋がないため転落の恐れ	水路蓋掛け	安芸土木事務所	未	(R4)
5		安芸市土居10987番地付近(市道学校前線)	道路幅員が狭く水路蓋がないため転落の恐れ	防犯カメラの設置 水路蓋掛け	教育委員会 建設課	未	(R4)
6		土居(市道中道線)	車の通行量が多いが、歩道がなく危険	歩道の設置・拡幅	建設課	未	(R7)
7		土居(市道長屋線)	車の交通量が多いが道幅が狭い	グリーンベルト設置・ 拡幅	建設課	未	(R6)
8		土居(市道西木戸一之宮線)	道路幅が比較的広く車の交通量が多いが、現状の歩道幅が狭く縁石が無い箇所もあり危険	歩道の設置・拡幅	建設課	未	(R6)
9	井ノ口小学校	安芸市井ノ口甲1071番地付近(市道安芸井ノ口線)	植物が繁茂しているため道路中央に寄って歩き危険	路面の清掃 側溝土砂除去	建設課	未	(R4)
10	安芸第一小学校	安芸市本町4丁目5-8(市道本町線)	老朽化建物の壁面が崩れて危険	注意喚起	建設課	済	R3
11		東浜(市道ムネカネ線)	車の交通量が多いが道幅が狭い	グリーンベルト設置・ 拡幅	建設課	未	(R7)
12	穴内小学校	安芸市穴内乙1479付近(市道奥の谷線)	道路幅員が狭く児童が転落する恐れ	防護策等の設置	建設課	未	(R6)
13		奥ノ谷集落への市道(市道奥の谷線)	道路幅員が狭く土砂崩落の恐れ	法面对策	建設課	未	(R6)
14		安芸市穴内甲175番地付近(市道六丁太夫屋地線)	人目に付きにくく防犯上の課題がある	電灯設置	建設課	未	(R6)
15	赤野小学校	安芸市赤野乙1112番地付近(市道桜浜線)	右左折して進入してくる車の速度が速い	巡回指導・取締り 道路反射鏡の設置	安芸警察署 建設課	済 未	R3 (R4)
16		赤野乙31-1番地 JA赤野出張所前(国道55号)	押しボタン信号を無視し直進する車両がある	巡回指導・取締り	安芸警察署	済	R3
17		安芸市赤野乙48番地付近(市道和食線)	道路幅員が狭く車と児童との接触が危惧される	巡回指導・取締り 路面標示	安芸警察署 建設課	済 未	R3 (R4)
18		安芸市赤野乙1016番地付近(市道和食線)	幹線道路への抜け道となっており車の速度が速い	路面標示	建設課	未	(R4)


令和3年度通学路危険箇所位置図




令和3年度通学路危険箇所位置図




令和3年度通学路危険箇所位置図




令和3年度通学路危険箇所位置図




令和3年度通学路危険箇所位置図




令和3年度通学路危険箇所位置図




令和3年度通学路危険箇所位置図




令和3年度通学路危険箇所位置図



令和3年度通学路危険箇所位置図



令和3年度通学路危険箇所位置図



令和3年度通学路危険箇所位置図

