

点検箇所	保育所名	場所	状況	点検結果	必要な道路対策	道路対策の実施状況(R3.3月)
①	矢ノ丸保育園	保育所周辺市道（職安通り線、消防署通り線、営林署西線、朝霧線）	歩道と車道の区別がない道路が多い	散歩経路を安全性の高い経路に変更	散歩経路に道路標示「保育所あり」の整備	実施済み
②	矢ノ丸保育園	国道55号線 矢ノ丸1丁目出光G S 付近交差点	歩行者が安全に待機できる場所がない	待機方法の見直し	不要	－
③	矢ノ丸保育園	県道黒岩東浜線 国道55号線出光G S から北	交通量が多いが信号や横断歩道が少ない	既存の歩道、横断歩道を活用した散歩経路に変更したうえで支障となる箇所の対策を確認	幼児を乗せた散歩車や児童が安全に通行できるように、歩道を改修	実施済み ※歩道の改修が困難な箇所であるため、保育園と協議のうえ、散歩経路の変更と経路上に歩行者指導線を新設
④	矢ノ丸保育園	安芸市港町2丁目周辺の路地	全体的にブロック塀が多く路地からの自転車、バイクが死角となり危険	引率方法の見直し	不要	－